



JBM - 50942 - MULTIMETRO DIGITAL.

CON PROTECTOR LATERAL

Digítos : 3 1/2

Medición : 2 000

Datos instantaneos

Autoapagado

Indicador de batería

Baterías de 9 V

Sonda de temperatura

Temperatura de -40 °C a 1 000 °C

Especificaciones:

MEDICIÓN VOLTAJE AC (CORRIENTE ALTERNA)

200mV,2V,20V, 200V, 1000V

MEDICIÓN VOLTAJE DC (CORRIENTE CONTINUA)

200mV,2V,20V, 200V, 750V

MEDICIÓN INTENSIDAD CORRIENTE ALTERNA (AC)

20mA, 200mA, 20A

MEDICIÓN INTENSIDAD CORRIENTE CONTINUA (DC)

20mA, 200mA, 20A

MEDICIÓN RESISTENCIA (Ω)

200Ω, 2KΩ, 20KΩ,200KΩ, 2MΩ, 20MΩ, 2000MΩ

MEDICIÓN CAPACITANCIA (F)

2nF, 20nF, 200nF,2μF, 20μF, 200μF



MULTIMETRO DIGITAL
50942

09.9

CONTINUIDAD
INDICADOR

Ω
OFF ON
A= 20m 200m 20 200 2000M 20M 200k 2k 20k 200k 2M 2000M
A~ 20m 200m 20 200 2000M 20M 200k 2k 20k 200k 2M 2000M
200 μ 20 200 2000M 20M 200k 2k 20k 200k 2M 2000M
Cx 20n 2n 200kHz 20 200 2000M 20M 200k 2k 20k 200k 2M 2000M
°C NFE 200kHz 20 200 2000M 20M 200k 2k 20k 200k 2M 2000M
NPN PNP
EBC ECE BE



20A
MAX 20A
MAX 10sec
EACH 15min
UNFUSED

MAT-

COM

VΩHzT+

CAT II
600V
CAT III
1000V