



## **JBM - 53212 - ESTUCHE DE HERRAMIENTAS 303 PIEZAS**

Maletín de herramientas profesionales

Herramientas de 1/2":

- 18 vasos métricos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm;
- 1 articulación universal;
- 2 barras de extensión de 125mm y 250mm;
- 1 adaptador 3/8" hembra - 1/2" macho;
- 2 vasos de bujía de 16mm y 21mm;
- 1 adaptador de cabezales (8mm).

Herramientas de 1/4":

- 13 vasos métricos hexagonales: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm;
- 1 articulación universal;
- 2 barras de extensión de 50mm y 100mm;
- 1 mango destornillador;
- 1 adaptador de cabezales (6.3mm).

24 cabezales (8x30mmL):

- 8 Torx (TX): T25, T27, T30, T35, T40 (x2), T45, T50;
- 2 Estrella (PH): #3, #4;
- 2 Estrella doble (PZ): #3, #4;
- 4 Allen: H5.5, H6.5, H7, H8;
- 4 Plano (SL) : 5.5, 6.5, 7, 8mm;
- 4 de 12 cantos: 5, 6, 8, 10mm.

100 cabezales (6.3x25mmL):

- 9 Plano (SL): 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8mm;
- 9 Torx inviolable: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40;
- 9 Allen: H1.5, H2, H2.5, H3, H.4, H5, H5.5, H6, H8;
- 3 Spline: 5, 6, 8mm;
- 4 Tri-punta;
- 3 Cuatri-punta: 6, 8, 10;
- 3 Mariposa: C1, C2, C3;
- 6 Allen inviolable: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32;
- 4 Cuadrado: S0, S1, S2, S3;
- 6 Allen inviolable: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32;
- 4 Puntas tensor: 4, 6, 8, 10mm;
- 10 Estrella (PH): PH0\*2, PH1\*2, PH2\*4, PH3\*2;
- 10 Estrella doble (PZ): PZ0\*2, PZ1\*2, PZ2\*4, PZ3\*2;
- 10 Allen: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4;
- 10 Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45.

7 Llaves allen.

1 Comprobador de tensión.

5 Destornilladores de precisión:

(-) 0.4\*2.5-0.5\*3.0\*50mm;

(+) PH 000X50, PH 00X50, PH 0X50.

4 Destornilladores:

(-) 0.8\*4\*100mm-1.2\*6.5\*125mm;

(+) PH 1X80, PH 2X100.

13 Brocas HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm.

Surtido de 65 anclajes en caja de plástico.

Caja de plástico de puntas (21 PCS):

Plana (SL): 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4mm;

Estrella (PH) : PH000-PH00-PH0-PH1;

Estrella doble (PZ): #0, #1;

Torx (TX): T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20;

Portapuntas.

1 Alicata universal.

1 Alicata de pinza ajustable.

1 Alicata para terminales.

1 Cutter de seguridad.

1 Cinta metrica de 3m.

10 Hojas para cutter de seguridad.

2 Carracas de 1/2" y 1/4".

1 Llave inglesa de 8".

1 Martillo de 300g.

1 Caja BMC.

